



类放置，妥善保管。  
5、管理人员必须经常打扫卫生，完毕后的仪器设备清理、清洁并恢复到原位。  
6、监测子站发生意外事故时，应迅速切断电源、水源等。立即采取有效措施，及时处理，并报告单位领导。  
7、使用各种仪器及电、水、火等设施时，应按使用规程进行操作，以保证安全。  
8、离开监测子站前，必须认真检查电源、水源、门窗，确保监测子站的安全。

记录。  
5、  
和执行  
数据准确  
6、  
7、  
时地完成  
卫生，做  
8、  
人员定期

手提灭火器：8具

二氧化碳灭火器：1具

63.87

awa  
instruments